

Destacar c/o Denis Rem  
 Strobenrieder Str. 97  
 86579 Waidhofen  
 Telefon: +4917623771650  
 Email: info@destacar.de  
 St.Nr: 159/261/90528  
 USt.Nr DE298853270  
 URL: destacar.de

## Протокол осмотра

### Название автомобиля

Mercedes-Benz C220d Grau Limo AMG voll

### Объем двигателя

2.143

### Топливо

Дизель

### Фото автомобиля

#### Фото спереди



#### Фото спереди



#### Фото сзади



#### Фото сзади



#### Фото слева



#### Фото слева



#### Фото справа



#### Фото справа



### Данные автомобиля

#### Пробег, км

100.740

#### Год регистрации

12.2017

#### Количество хозяев

1

#### Документы

В наличии

#### Фото документов



#### Фото документов



## VIN

WDD2050051R352922

## Наклейка



## На кузове



## Сервисная книжка

В наличии

## Следующий ТехОсмотр

12.2022

## Последнее ТехОбслуживание

Последнее ТО 01.20 при 82,743 км. Автомобилу нужно делать сервис

## Резина

- Летняя на алюминиевых дисках
- Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

8

8

3

3

Сколько мм зимняя резина?

5

5

5

5

Состояние автомобиля

## ЛКП

- Крашено заднее левое крыло

Сколько микрон на заднем левом крыле

540

## Кузов

- Чистый
- Сколы
- Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответствующие пробегу

### Фото сколов



### Фото сколов



## Царапины/ Вмятины или повреждения

- Передний бампер
- Задний бампер
- Крылья передние
- Крылья задние
- Пороги

### Царапины на переднем бампере



### Царапины на переднем бампере



### Царапины на заднем бампере



### Царапины на заднем бампере



### Царапины на переднем крыле



### Царапины на заднем крыле



### Царапины на заднем крыле



### Повреждения на пороге



### Повреждения на пороге



### Царапины на дисках

- Передний левый
- Передний правый

### Царапины на левом переднем диске



### Царапины на левом переднем диске



### Царапины на правом переднем диске



### Царапины на правом переднем диске



### Подкапотное пространство

- Чисто

### Комментарий (чисто)

Есть небольшая запыленность, в целом очень чисто, без подтеков, повреждений и следов куницы, и прочих повреждений

### Мотор

- Заводится хорошо

- Мотор работает ровно
- Работает мотор ровно, тихо и без посторонних шумов.
- без лишних вибраций и посторонних шумов.
- Заводится мотор сразу
- турбина работает адекватно (не издает лишних звуков).

### **Комментарий (заводится хорошо)**

---

Отлично заводится как на холодную, так и на горячую, без посторонних шумов или вибраций, звуков роликов и пр.

### **Комментарий (мотор работает ровно)**

---

Работа двигателя как под нагрузкой, так и на холостых не вызывает нареканий (работает чисто, адекватно, стабильно и ровно)

### **Коробка передач**

---

- Нормально работает
- Переключается всё четко без рывков толчков ударов как при спокойной езде так под нагрузкой
- Отлично работает как при переключениях вверх, так и вниз
- в автоматическом и ручном режиме, при разгонах и торможениях, при переключениях на любых оборотах двигателя
- Подтеков масла у коробки нет.

### **Комментарий (нормально работает)**

---

Переключение без пинков, рывков и толчков в любых режимах работы, переключения предсказуемые и подстраивающиеся под стиль езды. В целом работа коробки без нареканий, существенных электронных ошибок по коробке и двигателю, а также другим системам автомобиля не обнаружено

### **Ходовая часть**

---

- Не нужно делать
- Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
- нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
- Тормоза в порядке.
- Тормоза бьют.

### **Комментарий по ходовой**

---

Полностью адекватное состояние по низу автомобиля для этого пробега (без ржавчины и окислов на элементах подвески и основных узлах и агрегатах автомобиля), подвеска работает собранно, в стороны при езде, торможении и разгоне автомобиль не ведет, подтеков масла по стойкам амортизаторов не обнаружено.

Нормальное состояние колодок и дисков (подробные фото добавлены в дропбокс и доступны по ссылке ниже)

## Салон

---

- Чистый
- Есть царапины
- В багажнике есть царапины от загрузки(перевозки грузов). Мало заметны.
- Потолок не поврежден, в хорошем состоянии.
- Сиденья чистые

## Комментарий (салон чистый)

---

Салон в состоянии близком к идеальному, минимум очень мелких и мало заметных царапин, очень сложно их рассмотреть. Отличное состояние потолка, приборной панели, элементов управления, дверных карт, ковровых покрытий в багажнике и салоне. Очень адекватное состояние салона для этого пробега.

## Комментарий (царапины в салоне)

---

Очень мало (буквально несколько штук), мало заметные, очень сложно даже их сфотографировать

## Фото царапин салона



## Электроника авто

---

- Все работает

## Компьютерная диагностика

---

- Ошибок нет
- Ошибки не значительные

## Тест драйв

---

- Хорошо едет
- Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
- Тормоза не бьют
- в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает
- колодки и диски с равномерным износом.

## Комментарий по тест-драйву

---

Едет отлично, предсказуемо, без нареканий, адекватное поведение как на автобане, так и на дорогах с неровностями.

Передний покрышки полностью новые (без пробега, остаток 8мм)  
Остаток задних покрышек - 3-4 мм

## Ссылка на все фото (Dropbox)

---

[https://www.dropbox.com/sh/h9tauvugqc4gom8/AABrdosZvNluFTOaHevL\\_2i\\_a?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/h9tauvugqc4gom8/AABrdosZvNluFTOaHevL_2i_a?dl=0)

## Резюме

---

### Резюме по машине

---

Очень чистый и ухоженный автомобиль, в очень хорошем состоянии. Есть один крашеный элемент (покраска из косметических целей, поверхностная, внутренние части авто не ремонтировались и не красились).

Близкое к идеалу состояние салона и кузова, очень мало мелких царапин, которые почти никак не влияют на общее впечатление от авто. Очень редкая и богатая комплектация, приятный и экономичный автомобиль. Полностью проверен и исправен технически.

### Общая информация

---

Есть комплект хорошей зимней резины на алюминиевых дисках для этого авто (+350 евро)