

BMW 428i xDrive Coupé Modern Line

03/2015, 180 026 км

Замер лака 04.11.2026, пробег на 07.10.2026

Кузов	**Окрашены 2 детали из 9 замеренных.** Переднее левое крыло, заднее левое крыло. Остальные 7 в пределах заводского слоя.
Замечания	6 пунктов, 4 с фото
Работы	Масло и новый передний редуктор в октябре 2026.
История	Шесть записей с пробегом по справке BMW. В двух записях 2020 пробег расходится на 1 800 км, причина не выяснена.

Данные машины

Первая регистрация	Пробег	Мощность	Коробка передач	Топливо
03/2015	180 026 км	180 кВт · 245 л.с.	8-ступенчатый автомат	Бензин

Экологический класс	Цвет	Владельцев	Ключи	Привод
Euro 6	Orion-Silber metallic	1	2	Полный привод (xDrive)

Выпуск: Мюнхен, 26.02.2015. Технических кампаний и сообщений об ошибках в справке нет. Modern Line, Кожаный салон, Спортивные сиденья с подогревом, Xenon, Navi Professional, HiFi, Круиз с функцией торможения, Климат-контроль, Зеркала с автозатемнением, Датчик дождя, Диски Styling 415, Контроль давления в шинах, runflat, Сквозная загрузка, Отделка Fineline Pur.

Лак по деталям, замер 04.11.2026

Схема: правый борт




Схема: вид сверху, перед слева





Схема: левый борт



Заднее левое крыло На детали от 180 до 300 мкм	Окрашено	**300 мкм**
Переднее левое крыло	Окрашено	**180 мкм**
Левая дверь		**124 мкм**
Капот		**122 мкм**
Крыша		**121 мкм**
Переднее правое крыло		**112 мкм**
Заднее правое крыло		**109 мкм**
Крышка багажника		**108 мкм**
Правая дверь		**101 мкм**

Не замеряли: бамперы, пороги, стойки, зеркала.

До 160 мкм в пределах заводского слоя. От 161 до 300 окрашено. Больше 300 шпаклёвка.

Спереди




Сзади




Замечания

Вид сверху

Правый борт





Левый борт



Номера на схеме совпадают с пунктами ниже. Снимки и строки без номера не отмечены на схеме.



1 Вмятина на правой двери
Вмятина в нижней части двери.



2 Заднее правое крыло
Повреждение панели ниже правого фонаря.



4 Передний бампер справа
Царапины на углу бампера.



5 Правый порог
Царапины с повреждением лака.



Царапины у арки колеса и на стыке панелей.



След на нижней кромке над порогом.

3 Задний бампер слева
Повреждение слева. Снимка этого места нет.

6 Вмятина на капоте
Небольшая вмятина посередине капота, размером с монету в 1 евро. Снимка этого места нет.

Местами лак повреждён до основания.

Шины
Летние шины, протектор около 6 мм. Шины старые, резина затвердела.

Сервис и работы

Работы

05.10.2026	Заменено моторное масло, масло раздаточной коробки, масло заднего редуктора.
06.10.2026	Установлен новый передний редуктор с новым маслом.
07.10.2026	Пробная поездка без замечаний. Салон обработан, некурящий.

Новый техосмотр (HU) делаем перед передачей машины.

Цепь ГРМ: документов нет, замечаний нет.

По экрану машины

Моторное масло	05/2028 или через 23 000 км
Тормозная жидкость	05/2028
Передние колодки	через 28 000 км
Задние колодки	через 45 000 км

История машины по записям

09.03.2015	Первая регистрация, начало гарантии	
10.10.2016	Запись о сервисе В записи: обслуживание просрочено на 14 000 км.	40 510 км
16.10.2019	Запись о сервисе	94 982 км
19.11.2020	Запись о сервисе	109 309 км
03.12.2020	Запись о сервисе Пробег в этой записи меньше, чем в записи двумя неделями раньше. Причина расхождения не выяснена.	107 509 км
25.01.2023	Запись о сервисе	132 831 км
18.09.2024	Пробег считан с ключа	155 735 км
07.10.2026	Показание щитка приборов 	180 026 км

Записи и заводские данные по справке BMW от 15.10.2026. Что именно делали при каждом сервисе, справка не раскрывает.